



# Złącza kołnierzowe

Złącza kołnierzowe są szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu. Uszczelniane są uszczelką i skręcane śrubami rozmieszczonymi na obwodzie kołnierza. Kołnierze posiadają przylgę, czyli powierzchnię uszczelniającą, dostosowaną do rodzaju uszczelnienia, które będzie zastosowane. Najczęściej stosowana jest uszczelka płaska.